


Pomocný hlásný profil kategorie "C1" – Nové Hamry – Rolava



Most „K Lanovce“



SPA	Odečet cm
I	89
II	80
III	67



Značky pomocného hlásného profilu jsou umístěny na popřední straně mostu levého břehu.

Při srpnové povodni voda dosahovala tělesa betonového mostu.